



工程名稱:服務館太陽光電系統維修工程

編號:2026050104

施作地點:台南市安南區工業二路

31 號

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	維修作業	Delta 變流器 機板及零件維修 Model:RPI-M20A 料號:RP1203FAOE0000 DC Input :200-1000Vdc, MPPT 470-820Vdc AC Output 220/380Vac230/400Vac, 50/60Hz 20KVA nom, 21KVA axm, 32A max 3p3w or 3p4w			服務館 保固 1 年
2	修改作業	控制線路修改			
3	查修作業	控制基板測試檢查			
4	修改作業	盤體及電源線路查修			
5	工資	維護工資			
二、施工中查核					
1	依施工中品質查核	依施工規範及估算表			
三、完工驗收					
1	完工檢驗	依估算表完工後進行			

		驗收			
規劃人員：林正峰			查核人員：		
擬定日期：2026/05/20			查核日期：		
部門主管：陳淑娟			部門主管：		

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。