



1. 原料先車削，鑽孔，螺孔與沉孔
2. 真空硬化至HRC32—35
3. 螺孔處防硬化
4. 成品鍍化鍍
5. 去除銳角毛邊

[illegible][illegible]