



工程名稱: FY115 年度 89 館消防

編號: 2026060070

安全設備改善維護

施作地點: 89 館 BF~RF

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	探測器故障更新	差動式			清谷
2	一齊開放閥	泡沫一齊開放閥更新			彰得.維和
3	出口標示燈故障檢修	C 型 1:3 / SH-123CSR-EX-L			擘安/仙暉
4	避難方向指示燈故障檢修	C 型 1:3 / SH-123CSR-L			擘安/仙暉
5	緩降機繩索本體鏽蝕更新	外殼-碳鋼 SS400 / 緩降機繩索本體生鏽 6F*1 座(16.5M)、7F*1 座(20.5M), 共 2 座。			彰得.承安
6	緊急照明燈	LED 壁掛式-110V LED/ SH-48E-D			擘安/仙暉
二、施工中查核					
1	施工配置	材質與標單是否相符, 施工配置是否依施工規範施工			
三、完工驗收					
1	1. 避難逃生器具安裝 2. 緊急照明、逃生方向燈 安裝	1. 避難逃生器具 安裝及功能正確 2. 緊急照明、逃生方向燈 安裝及功能正			

	3. 一齊開放閥 安裝	確 3. 一齊開放閥 安裝及 功能正確			
規劃人員：陳方杰			查核人員：		
擬定日期：2026/06/12			查核日期：		
部門主管：張聰庭			部門主管：		

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。