


移載型 6 軸機械手臂用行星式關節模組規格：

- 電源：DC48V。
- 通訊：EtherCAT。
- 中空走線，穿線孔徑>8mm (最小軸除外)。
- 編碼器：ABS-17BIT/19BIT。
- 扭矩及最大轉速如下表：


項次	型號	最大重量(Kg)	扭矩(N.m)		轉速(rpm)	
			最大	額定	最大	額定
1	P200	1.70	200	60	70	30
2	P150	1.40	150	40	125	30
3	P50	0.8	50	20	150	30
4	P30	0.4	30	10	80	30

行星式關節模組外觀尺寸圖：


P200



P150



P50



P30

