



估 算 表

工程名稱： FY115年度89館消防安全設備改善維護
 工程地點： 89館BF~RF
 執行部門： 140F200
 編號： 2026060070

項次	名稱	規格	單位	數量	單價	總價	備註	查核
—	消防安全設備改善維護							
01	門扣	消防栓箱門扣損壞更新	只	1				
02	標示牌	消防栓標示牌更新	式	2				
03	火警警鈴故障檢修	DC-24V	式	3				
04	火警手動報警機故障檢修更換	模組+SH-MSD	式	1				
05	火警指示燈霧化與鏽蝕更換		式	1				
06	探測器故障更新	差動式	式	1			清谷	
07	另件更換	泡沫感知管 破損修復	式	1				
08	一齊開放閥	泡沫一齊開放閥更新	只	1			彰得.維和	
09	出口標示燈故障檢修	C型1：3 / SH-123CSR-EX-L	式	14			曄安/仙暉	
10	出口標示燈故障檢修	C型1：3 / SH-123CSR-EX-L (含插座)	式	8			曄安/仙暉	
11	避難方向指示燈故障檢修	C型1：3 / SH-123CSR-L	式	1			曄安/仙暉	
12	避難方向指示燈故障檢修	C型1：3 / SH-123CSR-L(含插座)	式	1			曄安/仙暉	
13	插座電源迴路配設	線徑2.0mm	式	3			太平洋/華新麗華/宏泰	
14	避難器具指示燈	含插座	只	1			曄安/仙暉	



估 算 表

工程名稱： FY115年度89館消防安全設備改善維護
 工程地點： 89館BF~RF
 執行部門： 140F200
 編號： 2026060070

項次	名稱	規格	單位	數量	單價	總價	備註	查核
15	標示牌	緩降機操作說明標示牌更新	式	2				
16	緩降機繩索本體鏽蝕更新	外殼-碳鋼SS400 /緩降機繩索本體生鏽：6F*1座(16.5M)、7F*1座(20.5M)，共2座。	式	2			彰得.承安	
17	緊急照明燈	LED壁掛式-110V LED/ SH-48E-D	只	50			曄安/仙暉	
18	緊急照明燈	LED壁掛式-110V LED/ SH-48E-D 含插座	只	2			曄安/仙暉	
19	緊急照明燈	LED壁掛式-110V 移位須插座(房間內)	只	1			曄安/仙暉	
20	迴路標示	緊急電源標示貼補設	式	1				
21	插座更換	緊急電源插座更新	式	3				
二	工程與安全管理		式	1				
三	營業稅		%	5				
	合計							

附註： 1.本表內各項目係供廠商參考及決標之用，廠商應按圖說自行計算。

2.有關本案之工程廢棄物必須依法處理，若有不法情事發生，則需由廠商自行負責。

3.此表由工程估價系統產出。

14P0301-F-02