



工程名稱:實驗室排氣馬達汰換

編號:2026090005

施作地點:六甲院區

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	排氣風機	PP 直接式風車 2HP4P 方向:依現場需求 入口:8" 出口:菱型網 馬達:東元 IE3 電壓:220V 三相			
2	排氣風機	PP 直接式風車 1HP4P 方向:依現場需求 入口:10" 出口:菱型網 馬達:東元 IE3 電壓:220V 三相			
3	排氣風機	PP 直接式風車 2HP4P 方向:依現場需求 入口:12" 出口:菱型網 馬達:東元 IE3 電壓:220V 三相			
二、施工中查核					
1	施工品質查核	依規範或估算表查核			
三、完工驗收					
1	完工測試與環境整理	1. 完工需檢附測試紀錄			

		2. 環境復原至施工前 狀態			
規劃人員：唐仁良			查核人員：		
擬定日期：2026/09/01			查核日期：		
部門主管：陳淑娟			部門主管：		

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。