

工程名稱:研二館 403A 室及研三
館 906 室 PVC 地磚修復

編號:2026080203

施作地點:台南市安南區工業二路

31 號

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	更換作業	研三館 906 室 PVC 地磚修復			南亞 16.5 坪
2	更換作業	研三館 906 室 PVC 地磚修復			南亞 16.5 坪
3	整理作業	廢棄物處理 廢棄物清運按政府環保法規處理不得隨意棄置			
二、施工中查核					
1	依施工中品質查核	依施工規範及估算表			
三、完工驗收					
1	完工檢驗	依估算表完工後進行驗收			
規劃人員：林正峰			查核人員：		
擬定日期：2026/08/28			查核日期：		
部門主管：陳淑娟			部門主管：		

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。