



工程名稱:園區戶外樓梯防滑改善

編號:2026080204

施作地點:台南市安南區工業二路

31 號

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	修繕作業	研一館加裝止滑條改善 1. 前門樓梯臺階 15600cm 顏色:黃色 尺寸:5cm*20m*1.6mm 材質:PVC			
2	修繕作業	研一館加裝止滑條改善 碼頭旁樓梯臺階 850cm 顏色:黃色 尺寸:5cm*20m*1.6mm 材質:PVC			
3	修繕作業	研二館加裝止滑條改善 前門樓梯臺階 4430cm 尺寸:5cm*20m*1.6mm 材質:PVC			
4	修繕作業	研二館加裝止滑條改善 後門樓梯臺階 1450cm 尺寸:5cm*20m*1.6mm 材質:PVC			
5	修繕作業	研二館加裝止滑條改善 碼頭旁梯臺階 360cm 尺寸:5cm*20m*1.6mm			

		材質:PVC			
6	修繕作業	研三館加裝止滑條改善 前門樓梯臺階 5460cm 尺寸:5cm*20m*1.6mm 材質:PVC			
7	修繕作業	研三館加裝止滑條改善 後門樓梯臺階 1450cm 尺寸:5cm*20m*1.6mm 材質:PVC			
8	修繕作業	研三館加裝止滑條改善 碼頭旁梯臺階 360cm 尺寸:5cm*20m*1.6mm 材質:PVC			
9	修繕作業	服務館加裝止滑條改善 前門樓梯臺階 11330cm 尺寸:5cm*20m*1.6mm 材質:PVC			
10	修繕作業	服務館加裝止滑條改善 大廳旁樓梯臺階 1236cm 尺寸:5cm*20m*1.6mm 材質:PVC			
11	修繕作業	服務館加裝止滑條改善 貨梯前樓梯臺階 760cm 尺寸:5cm*20m*1.6mm 材質:PVC			

12	修繕作業	宿舍加裝止滑條改善 大廳旁梯臺階 2900cm 尺寸:5cm*20m*1.6mm 材質:PVC			
13	五金另料	五金材料			
二、施工中查核					
1	依施工中品質查核	依施工規範及估算表			
三、完工驗收					
1	完工檢驗	依估算表完工後進行驗收			
規劃人員：林正峰			查核人員：		
擬定日期：2026/08/28			查核日期：		
部門主管：陳淑娟			部門主管：		

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。