



工程名稱: 115 年度 67 館廠務系  
統 80KVA UPS 電池更換維護保養

編號: 2026080064

施作地點: 67 館 1F

| 項次               | 查核內容                                                     | 合格標準                         | 查核情形  | 合格否 | 備註 |
|------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-----|----|
| 一、施工前查核          |                                                          |                              |       |     |    |
| 1                | NT-80KVA 電池<br>更換(含保養耗<br>材)                             | YUASA NP40-<br>12B(12V/40AH) |       |     |    |
|                  |                                                          |                              |       |     |    |
| 二、施工中查核          |                                                          |                              |       |     |    |
| 1                | 施工人員防護防<br>護                                             | 施工人員必須配戴安<br>全帽              |       |     |    |
|                  |                                                          |                              |       |     |    |
| 三、完工驗收           |                                                          |                              |       |     |    |
| 1                | 更換保養包含:<br>1. UPS 本體檢測<br>電池參數設定正<br>I/P, O/P 電壓<br>電流檢查 | 檢測報告                         |       |     |    |
| 2                | 新電池提供兩年<br>保固, 保固期內<br>每季電池內阻值<br>量測                     | 兩年保固書                        |       |     |    |
|                  |                                                          |                              |       |     |    |
| 規劃人員: 吳億德        |                                                          |                              | 查核人員: |     |    |
| 擬定日期: 2026/08/11 |                                                          |                              | 查核日期: |     |    |

|          |       |
|----------|-------|
| 部門主管：陳偉豪 | 部門主管： |
|----------|-------|

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。