

工程名稱: 空調系統_年度空調系
統 SENSOR 校正

編號: 2026080006

施作地點: D 棟冰水主機房

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	水管溫度 sensor*7 只 風管溫濕度 sensor*3 只 風管靜壓 sensor*4 只 水管壓差 sensor*1 只 sensor 集成式數 據站*1 只 冷卻水塔液位 sensor*1 只 數量共 17 只	型號及規格需正確			
二、施工中查核					
1	SENSOR 更換作業	含 SENSOR 更換、參數 設定、遠端監控設定、 運轉測試			
三、完工驗收					
1	完工報告	完工報告一份(需含施 工照片)			
規劃人員: 鄒旭文			查核人員:		
擬定日期: 2026/08/07			查核日期:		

部門主管：陳裕欽	部門主管：
----------	-------

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。